



REKONŠTRUKCIA SEKUNDÁRNYCH ROZVODOV TEPLA A TEPLEJ VODY NA BOROVEJ ULICI



V súlade s podanou žiadosťou na poskytnutie finančných prostriedkov z **Moder-nizačného** fondu formou dotácie na projekt podpory investícií, modernizáciu systémov vrátane uskladnenia energie a zlepšenie energetickej efektívnosti v tepelnom okruhu **výmenníkovej stanice Solinky 4 (VS 104)**, Žilina ďalej pokračujeme s inžinierskymi prácami.

Rekonštruovaný teplovod bude podzemný, bezkanálový a bude vedený v existujúcej trase súčasného teplovodu uloženého v nepriepustnom kanáli. Potrubia budú uložené v trase **existujúceho teplovodu**, ktorý sa pri rekonštrukcii demontuje.

Trasa výmeny potrubia sa začína na výstupe z výmenníkovej stanice **VS Solinky 4 (VS 104)** do podzemných kanálov (2 vetvy z VS)

na ulici Borová a postupuje **k jednotlivým odberným miestam** situovaným taktiež na **Borovej ulici**.

Výmena rozvodov **nezmení svoj účel**, rozvody budú slúžiť naďalej na distribúciu média slúžiaceho pre **vykurovanie a dodávku TV** pre objekty – odberné miesta na Borovej ulici (celkom 446 bytových jednotiek + OV).

Celková priama dĺžka rekonštruovanej trasy vonkajšieho teplovodu je **449,72 m (VETVA A)** a **163,04 m (VETVA B)**, **trasa celkom (VETVA A+B)** je **612,76 m**.

Montáž **nového teplovodu** – teplovodného predizolovaného potrubia – sa uskutoční vo výkopoch vedených v trase, kde **celkové výdavky projektu sú v sume 1 951 972,26 eur**.

Prevádzka vonkajšieho teplovodu **nebude mať žiadny vplyv** na znečisťovanie ovzdušia. Zvýšená prašnosť a hlučnosť bude len počas realizácie stavby.


Realizácia rekonštrukčných prác je naplánovaná na sezónu 2025/2026.

Veríme, že pripravovanú rekonštrukciu opäť spoločne **úspešne a v čo najkratšom čase zvládneme** a všetci naši odberatelia si budú môcť užívať nerušené a pohodové bývanie.

Ing. Martin Bačík



ilustračné foto: Freepik



ilustračné foto: Freepik

VÝRUB DREVÍN

Realizácia stavby si vyžiada **výrub stromov a kríkov**, keďže tieto boli v minulosti vysadené v trase, resp. ochrannom pásme, existujúceho teplovodu.

Na stavenisku sa nachádzajú dre-viny (ihličnany, listnaté), pričom pri realizácii stavby dôjde aj k ich výrubu, ktorý bol komunikovaný s pred-stavitelmi MsÚ Žilina.

